

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem sprzedaży jest **samochód osobowy marki VOLKSWAGEN PASSAT**:

Model pojazdu: B 6, 2,0 TDI,
Wersja: Limuzyna, Comfortline,
Nr rejestracyjny: DW 393CU,
Rok produkcji: 2008,
Nr identyfikacyjny (VIN): WVVZZZ3CZ8P097939,
Kolor nadwozia: srebrny,
Rodzaj nadwozia: sedan,
Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy,
Pojemność/Moc silnika: 1968,00 cm³ /103,00 kW,
Rodzaj skrzyni biegów: manualna,
Rodzaj napędu: przedni.

Stan techniczny pojazdu (wg opisu rzeczoznawcy):

Nadwozie – poszycie zewnętrzne drzwi tylnych prawych, poszycie boku prawego, poszycie boku lewego, poszycie zewnętrzne drzwi tylnych lewych są po naprawie blacharsko-lakierniczej. Dach w przedniej części nad szybą z punktowymi ubytkami powłoki lakierowej. Pokrywa komory silnika w przedniej części z licznymi punktowymi ubytkami powłoki lakierowej. Błotnik przedni lewy w przedniej części otarty z ubytkiem powłoki lakierowej. Błotnik przedni prawy w tylnej górnej części zarysowany z ubytkiem powłoki lakierowej. Drzwi przednie lewe, zagięta tylna pionowa krawędź na wysokości klamki. Pokrywa bagażnika po zewnętrznej stronie na płaszczyźnie poziomej poodcierana z ubytkiem powłoki lakierowej. Poszycie boku lewego w przedniej części zarysowane z ubytkiem powłoki lakierowej. Na powierzchni zewnętrznej liczne drobne zarysowania i zagięcia z ubytkiem powłoki lakierowej.

Podwozie – tarcze hamulcowe kół osi przedniej zużyte w stopniu kwalifikującym do wymiany. Sprzęgło nie sprawne. Podczas jazdy i zmiany biegów na wyższy, występuje objaw ślizgania. Układ hamulcowy poziomy płynu w zbiorniku: max.

Silnik – typ :BKP z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym pomiędzy min i max. Poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym pomiędzy min i max. Po uruchomieniu praca silnika bez obciążenia nie budzi zastrzeżeń.

Wyposażenie – osłona chłodnicy, złuszczone warstwa tworzywa w kolorze chromu oraz w dolnej części pęknięta. Poszycie zderzaka przedniego po prawej stronie otarte z ubytkiem powłoki lakierowej i tworzywa. Lampa kierunkowskazu przedniego prawego z ubytkiem tworzywa i powłoki lakierowej ramki. Poszycie zderzaka tylnego poodcierane z ubytkiem powłoki lakierowej. Obudowa lusterka lewego otarta z ubytkiem powłoki lakierowej i tworzywa. Poszycie tapicerki fotela kierowcy podarte z ubytkiem tkaniny, konstrukcja zdeformowana. Poszycie tapicerskie drzwi przednich lewych w górnej części odkształcone, popękane z ubytkami tworzywa. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego i oczyszczenia układu dolotowego powietrza do wnętrza nadwozia.

Pojazd parkowany od jakiegoś czasu nieeksploatowany, zakupiony przez Gminę Wrocław, posiada Kartę Pojazdu.

Pojazd można oglądać w godzinach 10.00 – 14.00, na monitorowanym miejscu postojowym przy budynku GRAFIT, ul. Namysłowskiej 8 , w dniach od 29.05.2019r. do 11.06.2019r.

- Ofertę należy złożyć na wzorze (załącznik nr 2),
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Informatycznych, w sekretariacie IV piętro, ul. Namysłowska 8, 50 – 304 Wrocław nie później niż do dnia 12.06.2019r. do godz. 10.00,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2019r. o godz. 10.15, w siedzibie Centrum Usług Informatycznych, ul. Namysłowska 8.
- Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. pojazdu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Koperta musi być zaadresowana ściśle wg poniższego wzoru:

” Oferta na zakup samochodu używanego VOLKSWAGEN PASSAT B 6, 2,0 TDI, LIMUZINA, COMFORTLINE”

Po otwarciu ofert podaje się informacje dotyczące cen oferty.