

### Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

Przedmiotem sprzedaży jest **samochód osobowy marki FORD**:

Model pojazdu: **S-MAX**,  
Nr rejestracyjny: DW 2919V,  
Rok produkcji: **2006**,  
Nr identyfikacyjny (VIN): WF0SXXGBWS6B80643,  
Kolor nadwozia: **srebrny**,  
Rodzaj silnika: typ DW z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy,  
Pojemność/Moc silnika: 1997,00 cm<sup>3</sup> /103,00 kW,  
Rodzaj skrzyni biegów: **manualna**,  
Rodzaj napędu: przedni.

**Stan techniczny pojazdu** (wg opisu rzeczoznawcy):

**Nadwozie** – poszycie zewnętrzne drzwi przednich prawych, poszycie zewnętrzne drzwi tylnych nadwozia, poszycie boku lewego, poszycie zewnętrzne drzwi przednich lewych, pokrywa komory silnika i wnętrza drzwi tylnych lewych są po naprawie blacharsko-lakierniczej. Błotnik przedni lewy w przedniej dolnej części skorodowany i głęboko zdeformowany. Błotnik przedni prawy w dolnej części skorodowany. Pokrywa komory silnika, pęknięte wzmocnienie zaczepu zamka. Poszycie zewnętrzne drzwi tylnych prawych głęboko zagięte w przedniej górnej części oraz w tylnej dolnej. Na powierzchni zewnętrznej liczne drobne zarysowania i zagięcia z ubytkiem powłoki lakierowej.

**Podwozie** – napęd na koła przednie. Skrzynia biegów manualna, sześciobiegowa. Tarcze hamulcowe kół osi przedniej zużyte w stopniu kwalifikującym do wymiany. Układ hamulcowy poziomy płynu w zbiorniku: max. Układ wydechowy pokryty korozją.

**Silnik** – typ :DW z zapłonem samoczynnym i turbodoładowaniem, rzędowy 4-ro cylindrowy. Układ smarowania - poziomy oleju na wskaźniku kontrolnym pomiędzy min i max. Poziomy cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym poniżej max. Po uruchomieniu, praca silnika bez obciążenia nie budzi zastrzeżeń.

**Wyposażenie** – poszycie zewnętrzne zderzaka przedniego po prawej stronie otarte z ubytkiem powłoki lakierowej i tworzywa. Poszycie zewnętrzne zderzaka tylnego po lewej stronie otarte z ubytkiem powłoki lakierowej i tworzywa. Poszycie tapicerski fotela kierowcy podarte z ubytkiem tkaniny, konstrukcja zdeformowana. Uszczelka wnętrza drzwi przednich lewych w dolnej środkowej części rozerwana. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego i oczyszczenia układu dolotowego powietrza do wnętrza nadwozia.

Pojazd parkowany od jakiegoś czasu nieeksploatowany, zakupiony przez Gminę Wrocław, posiada Kartę Pojazdu.

Pojazd można oglądać w godzinach 10.00 – 14.00, na monitorowanym miejscu postojowym przy budynku GRAFIT, ul. Namysłowskiej 8 , w dniach od 27.06.2019r do 10.07.2019r.

- Ofertę należy złożyć na wzorze (załącznik nr 2),
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Centrum Usług Informatycznych, w sekretariacie IV piętro, ul. Namysłowska 8, 50 – 304 Wrocław nie później niż do dnia 12.07.2019r do godz. 10.00,
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019r. o godz. 10.15, w siedzibie Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu, ul. Namysłowska 8.
- Ogłaszający przetarg nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte ww. pojazdu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania przez uczestników przetargu tej samej ceny oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Koperta musi być zaadresowana ściśle wg poniższego wzoru:

**“ Oferta na zakup samochodu używanego FORD S-MAX”**

Po otwarciu ofert podaje się informacje dotyczące cen oferty.